

Акт дефектации № 13

Наименование объекта:

ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ

Дефектная ведомость

№ п.п.	Наименование единицы оборудования, элемента ПС	Наименование дефекта	Метод устранения	Материалы		
				Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	КРУН 10 яч № 1	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1
2	КРУН 10 яч № 2	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1
3	КРУН 10 яч № 3	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1
4	КРУН 10 яч № 5	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1
5	КРУН 10 яч № 6	Течь масла ВМГ 10 кВ 1000 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 1000 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 1000 А, с модулем РЗА	шт	1
6	КРУН 10 яч № 8	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1

7	КРУН 10 яч № 9	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 1000 А, с модулем РЗА	шт	1
8	КРУН 10 яч № 10	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 1000 А, с модулем РЗА	шт	1
9	КРУН 10 яч № 12	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1
10	КРУН 10 яч № 13	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1
11	КРУН 10 яч № 15	Течь масла ВМГ 10 кВ 1000 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 1000 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 1000 А, с модулем РЗА	шт	1
12	КРУН 10 яч № 17	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1
13	КРУН 10 яч № 18	Течь масла ВМГ 10 кВ 630 А , перекас привода. Износ подвижных и неподвижных контактов. Неудовлетворительное состояние проводки приборов РЗА - разрушение изоляции жил кабеля, коррозия контактных групп.	Заменить ВМГ 10 кВ 630 А , на вакуумный выключатель, испытания, измерения перед вводом в эксплуатацию. Заменить защиту РЗА	ВВ TEL 630 А, с модулем РЗА	шт	1

Члены комиссии:

"01" 10 2024 г.

Начальник РЭС Курамшин С.В.

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

"01" 10 2024 г.

Мастер РЭС Сутормин И.В.

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

"01" 10 2024 г.

Эл монтер Жупиков А.С.

(должность, Ф.И.О)

(подпись)