

Директор  
ООО "БСЭК"  
А.В. Еркаев  
«14» 08 2025

Акт дефектации № 22

Наименование объекта:

ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ

Дефектная ведомость

№ п.п.	Наименование единицы оборудования, элемента ПС	Наименование дефекта	Метод устранения	Материалы		
				Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	ТМ Т2 4000 кВа	Соппротивление обмотки трансформатора фазы "С" отличается от фазы "А" и "В" более 2 %, витковое замыкание в связи с естественным старением, Отбор газа в реле показал горючесть, присутствуют признаки повреждения трансформатора. Трансформатор находится в эксплуатации 37 лет.	Заменить трансформатор, провести испытания. измерения перед вводом в эксплуатацию	ТМ 35/10 - 4000 кВа,	шт	1

Члены комиссии:

"14" 08 2025.

Начальник РЭС Курамшин С.В.

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

"14" 08 2025.

Мастер РЭС Сутормин И.В.

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

"14" 08 2025.

Эл монтер Жупиков А.С.

(должность, Ф.И.О)

(подпись)